




L'association "Handicap international" a sollicité les établissements de l'académie de Lyon, possédant une filière "Technicien d'usinage", afin de réaliser des optimisations lors des productions de pièces usinées d'une prothèse tibiale, la filière "Construction" propose des nouvelles configurations.







		NOM	DATE	Assemblage Handicap Inter	
COMMENTAIRES:	DESSINE PAR	DB	01/02/2022		
	VALIDER PAR			MATIERE:	
	<small> Dernier enregistrement 01/02/2022 14:51:48 </small>				
TOLERANCES GENERALES:				INDICE	
				A	
				ECHELLE:	




GDL

No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	QTE
2	Embase prothèse		1
3	Embase pied SACH2013carriat		1
4	emile_maurin_234008X12		8
5	Adaptateur de raccord pivotant avec pyramide FOREST		1
6	Pièce1^Assemblage Handicap Inter essai Denis		1




COMMENTAIRES:		DESSINE PAR	NOM	DATE	Assemblage Handicap Inter					
		VALIDER PAR	DB	01/02/2022						
		Demier enregistrement 01/02/2022 14:51:48 <small>(modif)</small>				MATIERE:				
TOLERANCES GENERALES:										
					INDICE A			Config de base		
		ECHELLE:								

Assemblage de base



Pièce N°	Pas modifier	Modifier	Type de modifications
1	X		
2		X	Taraudage M8 à l'axe lors du tournage
3		X	Usinage que d'une partie de la pièce mais 2 pièces identiques pour tous les montages
4	X		
5	X		
6		X	Ajout d'une rondelle M8 identique à chaque configuration
7		X	Ajout d'une vis M8 avec longueur différente selon chaque configuration
8		X	Ajout d'une ENTRETOISE de longueur différente selon chaque configuration

Assemblage modifié



NOM DATE

COMMENTAIRES:

DESSINE PAR

DB

01/02/2022

VALIDER PAR

Dernier enregistrement
01/02/2022 14:51:48

TOLERANCES GENERALES:

Assemblage Handicap Inter

MATIERE:



GDL


INDICE

A


Modifications

ECHELLE:


Adaptateur de raccord pivotant de base




Adaptateur de raccord pivotant modifié




K Adaptateur double



L Adaptateur simple




M Entretoise




La cote A va varier selon les configurations

Rondelle autobloquante



Vis M8



La cote B va varier selon les configurations

COMMENTAIRES:

DESSINE PAR

NOM

DATE

DB

01/02/2022

VALIDER PAR

Dernier enregistrement
01/02/2022 14:51:48

Assemblage Handicap Inter

MATIERE:

TOLERANCES GENERALES:



GDL


INDICE



A

Modifications des pièces

ECHELLE:

No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	QTE
1	Adaptateur de raccord pivotant MODIFIE		1
2	Embase prothèse		1
3	Embase pied SACH2013carriat		1
4	emile_maurin_234008X12		8
5	36		2
6	Rondelle M8 732018		1
7	Vis M8 lg 30 bene_inox_210202_8X30	Lg 30	1
8	Pièce 1 ^ Assemblage Handicap Inter essai Denis		1




COMMENTAIRES:		DESSINE PAR	NOM	DATE	Assemblage Handicap Inter		
		VALIDER PAR	DB	01/02/2022			
				Dernier enregistrement 01/02/2022 14:51:48 <small>(modif)</small>			MATIERE:
TOLERANCES GENERALES:					INDICE A Config 34		
							




GDL



Config 34

No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	QTE
1	Adaptateur de raccord pivotant MODIFIE		1
2	Embase prothèse		1
3	Embase pied SACH2013carriat		1
4	emile_maurin_234008X12		8
6	Rondelle M8 732018		1
7	Vis M8 lg 30 bene_inox_210202_8X30	Lg 30	1
8	Entretoise 36	epaisseur de l'entretoise 2 mm	1
9	Pièce 1 ^ Assemblage Handicap Inter essai Denis		1




COUPE B-B
ECHELLE 1.5 : 1






COMMENTAIRES:		DESSINE PAR	NOM	DATE	Assemblage Handicap Inter					
		VALIDER PAR	DB	01/02/2022						
				Dernier enregistrement 01/02/2022 14:51:48 <small>(modif)</small>			MATIERE:			
TOLERANCES GENERALES:										
								INDICE A		
					ECHELLE:					

No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	QTE
1	Adaptateur de raccord pivotant MODIFIE		1
2	Embase prothèse		1
3	Embase pied SACH2013carriat		1
4	emile_maurin_234008X12		8
6	Rondelle M8 732018		1
7	Vis M8 Lg 35_beneinox2102028X35	Lg 35	1
8	Entretoise 40	epaisseur de l'entretoise 6 mm	1
9	Pièce 1^Assemblage Handicap Inter essai Denis		1







COUPE B-B
ECHELLE 1.5 : 1





COMMENTAIRES:	DESSINE PAR	NOM	DATE	Assemblage Handicap Inter
	VALIDER PAR	DB	01/02/2022	
	Dernier enregistrement 01/02/2022 14:51:48			
TOLERANCES GENERALES:				MATIERE:
 		INDICE	Config 40	
		A		
		ECHELLE:		



No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	QTE
1	Adaptateur de raccord pivotant MODIFIE		1
2	Embase prothèse		1
3	Embase pied SACH2013carriat		1
4	emile_maurin_234008X12		8
6	Rondelle M8 732018		1
7	VIS M8 Lg 40 bene_inox_210202_8X40	Lg 40	1
8	Entretoise 45	epaisseur de l'entretoise 11 mm	1
9	Pièce 1 ^ Assemblage Handicap Inter essai Denis		1





COMMENTAIRES:	DESSINE PAR	NOM	DATE	Assemblage Handicap Inter
	VALIDER PAR	DB	01/02/2022	
	Demier enregistrement 01/02/2022 14:51:48			
TOLERANCES GENERALES:	 			MATIERE:
				INDICE A
				Config 45
ECHELLE:				

No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	QTE
1	Adaptateur de raccord pivotant MODIFIE		1
2	Embase prothèse		1
3	Embase pied SACH2013carriat		1
4	emile_maurin_234008X12		8
6	Rondelle M8 732018		1
7	Vis M8 Lg 45 210202_8X45	Lg 45	1
8	Entretoise 50	epaisseur de l'entretoise 16 mm	1
9	Pièce 1 ^ Assemblage Handicap Inter essai Denis		1





COMMENTAIRES:	DESSINE PAR	NOM	DATE	Assemblage Handicap Inter
	VALIDER PAR	DB	01/02/2022	
	Demier enregistrement 01/02/2022 14:51:48			
TOLERANCES GENERALES:	 			MATIERE:
				INDICE
				A
				Config 50
				ECHELLE:


No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	QTE
1	Adaptateur de raccord pivotant MODIFIE		1
2	Embase prothèse		1
3	Embase pied SACH2013carriat		1
4	emile_maurin_234008X12		8
6	Rondelle M8 732018		1
7	Vis M8 Lg 60 beneinox2102028X60	Lg 60	1
8	Entretoise 60	epaisseur de l'entretoise 26 mm	1
9	Pièce 1 ^ Assemblage Handicap Inter essai Denis		1




Assemblage Handicap Inter

COMMENTAIRES:	DESSINE PAR	NOM	DATE	MATIERE:
	VALIDER PAR	DB	01/02/2022	
	Dernier enregistrement 01/02/2022 14:51:48			
TOLERANCES GENERALES:	 			INDICE
				A
				Config 60
ECHELLE:				


No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	QTE
1	Adaptateur de raccord pivotant MODIFIE		1
2	Embase prothèse		1
3	Embase pied SACH2013carriat		1
4	emile_maurin_234008X12		8
6	Rondelle M8 732018		1
7	Vis M8 Lg 70 bene_inox_210202_8X70	Lg 70 identique à la configuration 75	1
8	Entretoise 70	epaisseur de l'entretoise 36 mm	1
9	Pièce 1 ^ Assemblage Handicap Inter essai Denis		1





COUPE H-H





Assemblage Handicap Inter

COMMENTAIRES:	DESSINE PAR	NOM	DATE
	VALIDER PAR	DB	01/02/2022
	Matière: Assemblage Handicap Inter		
TOLERANCES GENERALES:		INDICE	
		A	
		Config 70	
Echelle:			

No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	QTE
1	Adaptateur de raccord pivotant MODIFIE		1
2	Embase prothèse		1
3	Embase pied SACH2013carriat		1
4	emile_maurin_234008X12		8
6	Rondelle M8 732018		1
7	Vis M8 Lg 70 bene_inox_210202_8X70	Lg 70 identique à la configuration 75	1
8	Entretoise 75	epaisseur de l'entretoise 41 mm	1
9	Pièce 1 ^ Assemblage Handicap Inter essai Denis		1



Assemblage Handicap Inter

COMMENTAIRES:	DESSINE PAR	NOM	DATE
	VALIDER PAR	DB	01/02/2022
	<small>Dernier enregistrement 01/02/2022 14:51:48</small>		
TOLERANCES GENERALES:	 		
Matiere:			INDICE
			A
			Config 75
Echelle:			